

ALL-SAUTER FA

Dinamometro Analogico

Data Sheet: A_ALL-SAUTERFA.R1







Dinamometro meccanico per prove di trazione e compressione con funzione peak hold

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Doppia scala di divisione:** Newton e kg leggibile contemporaneamente
- Visualizzatore girevole per facilitare l'azzeramento dell'apparecchio
- Funzione peak hold grazie alla lancetta.
- Può essere montato su tutti i banchi di prova manuali.
- Azzeramento premendo un solo tasto.
- Fornito con valigetta robusta.
- Composizione standard: come nell'illustrazione stanga di prolungamento: 90 mm.

DATI TECNICI

- Precisione: 1 % di [Max].
- Dimensioni L×P×A 230×60×50 mm.
- Filettatura: M6.
- Peso netto ca. 0,65 kg.

ACCESSORI

- Composizione standard, ALL-SAUTER AC 43









Modello SAUTER	Campo di misurazione [Max] N	Divisione [d] N	Su richiesta Certificato di calibrazione aziendale		
			Forza di trazione	Forza di compressione	Forza di trazione/compressione
			KERN	KERN	KERN
FA 10.	10	0,05	961-1610	961-2610	961-3610
FA 20.*	20	0,1	961-1610	961-2610	961-3610
FA 30.*	30	0,2	961-1610	961-2610	961-3610
FA 50.	50	0,25	961-1610	961-2610	961-3610
FA 100.	100	0,5	961-1610	961-2610	961-3610
FA 200.	200	1	961-1610	961-2610	961-3610
FA 300.	300	2	961-1610	961-2610	961-3610
FA 500.	500	2,5	961-1610	961-2610	961-3610

^{*}FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!

Pittogrammi



Programma di calibrazione (CAL):

per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno.



Uscite comando (accoppiatore ottico, Digital I/O):

per il collegamento di relè, spie, valvole, ecc.



Funzionamento a pile:

Predisposta per II funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio.



Blocco di calibrazione:

standard per la regolazione o la corretta impostazione dello strumento di misura.



Interfaccia analogica:

per collegare una periferica idonea per l'elaborazione analogica dei valori di misura.



Funzionamento ad accumulatore:

Set ricaricabile.



Funzione Peak-Hold:

rilevamento del valore di picco nell'ambito di un processo di misurazione.



Statistica:

il dispositivo calcola i dati statistici, il valore medio, la differenza standard in base ai valori di misurazione memorizzati



Alimentatore:

230V/50Hz standard EU. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.



Modalità di scansione:

rilevamento e visualizzazione continua dei dati di misurazione.



Software PC:

per il trasferimento dei dati di misurazione dal dispositivo a un PC.



Alimentatore da rete:

Integrato, 230V/50Hz in EU. 230 V/50Hz. Di serie standard EU, Richiedere informazioni sugli standards GB, AUS o USA.



Push e Pull:

lo strumento di misura è in grado di misurare forze di trazione e di compressione.



Stampante:

al dispositivo è possibile collegare una stampante



Azionamento motorizzato:

Il movimento meccanico viene eseguito per mezzo di un motore elettrico.



Misurazione della lunghezza:

rivela le dimensioni geometriche di un oggetto e dello spostamento durante un processo di



per la stampa dei dati di misurazione.



Azionamento motorizzato:

Il movimento meccanico viene eseguito per mezzo di un motore syncrono (stepper).



Funzione di messa a fuoco:

aumentra la precisione di misurazione di un dispositivo in un campo di misurazione ben



Protocollo GLP/ISO:

di valori di misura con data, ora e numero di serie. Solo con stampanti SAUTER.



Fast-Move: l'intera lunghezza della corsa può essere effettuata con un unico movimento della leva



Unità di misura:

commutazione tramite tasto per esempio di unità non metriche.



Calibrazione DAkkS: Il tempo di approntamento della calibrazione DAkkS è specificato nel pittogramma.



memoria del dispositivo. Interfaccia dati RS-232:

Memoria interna:

per il collegamento bidirezionale dal strumento di misurazione alla stampante, PC o altre perifiche

per il salvataggio dei valori di misurazione nella



Misurazione con tolleranza (funzione del valore limite):

Valore limite superiore e inferiore programmabile. Il processo di misurazione è coadiuvato da un segnale acustico e visivo, vedere il rispettivo



Calibrazione di fabbrica:

Il tempo di approntamento della calibrazione di fabbrica è specificato nel pittogramma.



Interfaccia dati Infrarosso:

per il collegamento del strumento di misurazione alla stampante, PC o altre perifiche





Invio di pacchi tramite corriere:

Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.



Invio di pallet tramite spedizione: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario

per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.



Interfaccia dati Infrarosso:

per il trasferimento dati dal strumento di misurazione alla stampante, PC o altre perifiche.



ZERO:

azzeramento display.



NUOVA ALLEMANO S.r.I. Via Giacomo Leopardi 13 - 10095 Grugliasco - Torino - Italy

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.